

Circuler et travailler en zone ATEX- Niveau 0

Objectif de la formation :

Identifier les mécanismes de l'explosion
Identifier les procédures d'accès et consignes générales à respecter en zone ATEX.

Public :

Toute personne amenée à se trouver en zone ATEX et susceptible d'intervenir ou de pénétrer dans une zone dangereuse, mais n'intervenant pas sur du matériel ATEX .

Prérequis :

Aucun.

Programme de la formation :

- Echanges avec les stagiaires : les contextes ATEX auxquels ils sont confrontés, leurs questions spécifiques :
- I. Identifier les mécanismes de l'explosion, l'hexagone de l'explosion**
 - o En mélange dans l'air, combustible et point éclair, domaine d'explosivité, sources d'inflammation, confinement, effet d'une explosion
- II. Distinguer les différents types de zones ATEX**
 - o Zones gaz 0, 1 et 2, exemples de zonage
 - o Zones poussières 20, 21, et 22, exemples de zonage
 - o Responsabilité de zonage ATEX
- III. Signalisation ATEX sur les lieux de travail**
 - o Objectifs de la signalisation ATEX
 - o Exemples de signalisation sur les lieux de travail
- IV. Enoncer les règles générales de sécurité pour circuler et travailler en zone ATEX**
 - o Précautions à prendre, consignes spécifiques au poste de travail dans les configurations de risques ATEX gaz, vapeurs inflammables et poussières
- V. Selon les activités du stagiaire, étude de cas sur les thématiques**
 - o Gaz en atelier, zone de charge de batterie, utilisation de gaz pour le soudage, stockage de liquide et transports, ...

Test d'évaluation permettant de fournir un avis à destination de l'employeur pour habilitier ou qualifier son personnel niveau 0.

Modalités pédagogiques :

Intra-entreprise

Durée :

Formation en présentiel d'une demi-journée (3.5 heures)

Intervenant :

Intervenant expert dans son domaine

Nombre de participants :

3 participants minimum

Moyens pédagogiques :

- Exposés complétés d'exemples concrets
Illustrations vidéo - Retours d'expériences
Études de cas représentatives des diverses situations d'intervention en zone ATEX gaz et poussières

Modalités de validation :

Contrôle des connaissances en fin de formation sous forme de QCM.

Documents délivrés suite à l'évaluation des acquis :

Certificat de réalisation et avis d'habilitation ATEX de niveau 0

Tarif : 170 €/stagiaires - forfait groupe à partir de 5 stagiaires

Délai d'accès :

30 jours ouvrés à compter de la commande de la formation.

Toutes nos formations peuvent être personnalisées après analyse de vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis gratuit